



БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН
БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН СОРИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



СОРИЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2022 оны 05-р сарын 09 өдөр

№ 220001632

Код –WP0327

Захиалагч байгууллагын нэр	“Ти энд жи”ХХК
Дээж хүлээн авсан огноо	2022.05.03
Дээжийн нэр, тоо хэмжээ	Дээвэр болон барилга байгууламжид хэрэглэх ус, уур тусгаарлах хуйлмал материал, 1 м ²
Шинжилгээ хийж эхэлсэн-дууссан огноо	2022.05.04 -2022.05.09
Шинжилгээнд мөрдсөн стандарт	MNS 6303:2016
Протоколын дугаар	0327
Орд газар	Хятад
Объектын хаяг	БЗД, 25-р хороо, худалдан борлуулах
Гадаад байдал	Цагаан өнгөтэй

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

Д/д	Шинжилгээний үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Байвал зохих	Байгаа нь	
1	1м ² материалын жин	кг/м ²	-	1.57	
2	Нягт	г/см ³	-	1036	
3	Зузаан	мм	-	1.56	
4	Хүйтэн тэсвэрлэлт	-15 ⁰ С	°С	Ан цав үүсэхгүй байх	Ан цав үүсээгүй
		-25 ⁰ С			Ан цав үүсээгүй
		-45 ⁰ С			Ан цав үүсээгүй
6	Дулааны хэлбэлзлийн даац (+85 ⁰ С)	°С	Хайлж урсахгүй байх	Хайлж урсаагүй	
7	Тасралтын үеийн жишиг бат бэх	Босоо	-	130.98	
		Хөндлөн	-	133.24	
8	Урагдалт	Босоо	-	65.78	
		Хөндлөн	-	77.76	
9	Ус шингээлт	%	≤2	1.56	

Хавсралт ... хуудастай.


Сорилтыг хянаж баталгаажуулсан : / Ж.Энхтуяа /

Сорилт, шинжилгээ хийсэн: / Б.Ариунжаргал /


Шинжилгээний дүн нь захиалагчаас ирүүлсэн тухайн дээжид хамаарах бөгөөд хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

УБ хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 хороо

Утас:70009907, 70187707



Шинжилгээнд ирсэн дээж




Хүйтэн тэсвэрлэлт (-15°C)




Хүйтэн тэсвэрлэлт (-25°C)




Хүйтэн тэсвэрлэлт (-45°C)



Туршилтанд бэлтгэсэн дээж



Туршилтын дараа



Туршилтын дараа

Шинжилгээний дүн нь захиалагчаас ирүүлсэн тухайн дээжид хамаарах бөгөөд хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.